

	106	Há dispositivos de comunicação interno e externo à caixa de corrida, para solicitação de auxílio?		X				6.10.1	
	107	Os elevadores possuem cabine com dimensões mínimas de 1,40 m x 1,10 m?		X				ABNT NBR NM 313	
	108	Em elevadores as portas, quando abertas, possuem vão livre mínimo de 0,80 m x 2,10 m?		X				6.11.2.4	
	109	O piso da cabine contrasta com o da circulação?		X				ABNT NBR NM 313	
	110	Possui sinalização com piso tátil de alerta e visual junto ao equipamento? (exceto plataforma de elevação inclinada)		X				6.10.1; 6.10.4.4	
	111	Possui sinalização sonora informando o pavimento em equipamentos com mais de duas paradas?		X				6.10.1	
	112	Junto à porta do elevador há dispositivo entre 1,80 m e 2,50 m que emite sinais sonoro e visual, indicando o sentido em que a cabine se movimenta?		X				ABNT NBR NM 313	
	113	A botocira do pavimento está localizada entre 0,90 m e 1,10 m do piso?		X				ABNT NBR NM 313	
	114	A botocira da cabine está localizada entre 0,90 m e 1,30 m do piso?		X				ABNT NBR NM 313	
PLATAFORMAS E ELEVADORES	115	O desnível entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 15 mm?		X				ABNT NBR NM 313	
	116	A distância horizontal entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 35 mm?		X				ABNT NBR NM 313	
	117	O número do pavimento está localizado nos batentes externos, indicando o andar, em relevo e em Braille?		X				5.4.5.2	
PORTAS E JANELAS	118	As portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m de largura e 2,10 m de altura?		X				6.11.2.4	
	119	Nos locais de prática esportivas, as portas têm largura mínima de 1m nas circulações destinada a praticantes?		X				6.11.2.4; 6.11.2.12; 10.11.1	
	120	Em portas de duas ou mais folhas, pelo menos um delas possui vão livre de 0,80 m de largura?		X				6.11.2.4	
	121	Se houver portas em sequência, há espaço entre elas (abertas) de, no mínimo, 1,50 m de diâmetro e 0,60 m ao lado da maçaneta?		X				6.11.2	
	122	A área de varredura das portas não interfere nas áreas de manobra, na dimensão mínima dos patamares e no fluxo principal de circulação?		X				6.6.4.1; 6.8.8; 6.11.2.1	
	123	Se abertura da porta é no sentido do deslocamento do usuário, existe espaço livre de 0,30 m entre a porta e a parede e espaço frontal de 1,2 m ou acionamento automático?		X				6.11.2.2	

Clarice Góes
 2016-2020 PROJETO
 Cidade Sustentável
 PPA/CE - 0001/2016-CE



133

GERAL	124	Se abertura da porta é no sentido oposto ou lateral ao deslocamento do usuário, existe espaço livre de 0,60 m entre a porta e a parede e espaço frontal de 1,5m ou acionamento automático?		X				6.11.2.2; 6.11.2.3	
	125	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (1,20 m - 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?		X				5.4.1	
	126	A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora?		X				5.4.1	
	127	As maçanetas das portas são do tipo alavancas e estilo instaladas entre 0,80 m e 1,10 m do piso?		X				6.11.2.6	
	128	A altura do peitoril respeita o cone visual de pessoas em cadeira rodas (aprox. 60 cm)?		X				6.11.3	
	129	As janelas possuem comando de abertura instalados entre 0,60 m e 1,20 m do piso?		X				6.11.3	
	130	Existe sanitário acessível, para cada sexo, em todos os pavimentos, com entrada independente dos sanitários coletivos?		X				7.4.3	
PORTAS	131	As superfícies de piso dos sanitários acessíveis não possuem desniveis e possuem revestimento regular, firme, estável, não trepidante, e antiderrapante, estando secas ou molhadas?		X				6.3.2 6.3.4	
	132	Há no mínimo 5% do total de cada peça sanitária, com no mínimo uma, para cada sexo em cada pavimento, onde há sanitários?		X				7.4.3	
	133	O sanitário acessível ou boxe sanitário acessível possui circulação livre para giro de 360º (diâmetro 1,50 m)?		X				7.5.a)	
	134	Os sanitários acessíveis possuem dispositivo de sinalização de emergência (alarme sonoro e visual) próximo à bacia, acionado através de pressão ou alavanca, instalado à 40 cm do piso e com cor contrastante?		X				5.6.4.1	
	135	Os interruptores foram instalados em altura de 0,60m a 1,00 m do piso?		X				4.6.9	
	136	As portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m de largura e 2,10 m de altura?		X				6.11.2.4	
	137	Em caso de porta de eixo vertical, a abertura é para o lado externo do sanitário ou boxe?		X				7.5.f)	
	138	Nos locais de prática esportivas, as portas tem largura mínima de 1m nas circulações destinada a praticantes?		X				6.11.2.4; 6.11.2.12; 10.11.1	
	139	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm,		X				6.11.2.7 Figura 84; 7.11.5	

Clarice Góes
JEFERSONS FELIPE
Grau José Carlos Ribeiro
Setor Geral - SDR / SEMED / CE



134

		com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado na parte interna da porta e maçaneta tipo alavanca?						
	140	Há sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (1,20 m - 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?		X			5.4.1	
	141	A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora?		X			5.4.1	
BACIA SANITÁRIA	142	Há área de transferência (0,80 m x 1,20 m) lateral, diagonal e perpendicular para a bacia sanitária?		X			7.5	
	143	A bacia possui 0,43 m a 0,45 m de altura em o assento (46 cm de altura com assento)?		X			7.7.2.1	
	144	A bacia NÃO possui abertura frontal?		X			7.7.2.1	
	145	Há barras de apoio com comprimento mínimo de 0,80 m, fixadas horizontalmente nas paredes de fundo e na lateral da bacia sanitária, distando 0,75 m do piso acabado e uma barra vertical de, no mínimo 0,70m, a 0,10m acima da barra horizontal e a 0,30m da borda frontal da bacia?		X			7.7.2.2 Figuras 103 e 104	
	146	O acionamento da válvula de descarga está a no máximo 1,00 m do piso?		X			7.7.3.1	
	147	No caso de caixa acoplada, a barra sobre esta, possui altura máxima de 0,89 m?		X			7.7.2.3.3	
	148	O acionamento de descarga em caixa acoplada é do tipo alavanca ou sensor?		X			7.7.3.2	
	149	O lavatório acessível é sem coluna ou com coluna suspensa, com profundidade máxima de 0,50m, altura final entre 0,78 e 0,80m e distante 0,30 m do piso?		X			7.5.d) Figura 98	
	150	No caso de lavatório instalado em bancada, a altura superior da cuba está entre 78 e 80 cm, e possui altura livre inferior de, no mínimo, 73 cm?		X			7.10.3	
LAVATÓRIO	151	Há barras de apoio de cada lado dos lavatórios, distantes a, no máximo, 0,50m da parede e do eixo da torneira e no caso de barra horizontal, o perfil superior de 0,78 a 0,80m do piso e no caso de barra vertical com, no mínimo, 0,40m de comprimento, a 0,90m do piso?		X			7.8.1 Figuras 113 e 114	
	152	As torneiras são acionadas por alavanca, sensor eletrônico ou dispositivo equivalente?		X			7.8.2	
MICRÓ RIO	153	Existe área de aproximação frontal para Pessoa com Mobilidade		X			7.10.4	

Charles Jr. Góis
PROJETO DE PROJETO
Gabinete da Qualidade
2014-2015

PROJETO APROVADO

 MELISSA SOUZA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AMBIENTAL E SERVIÇOS PÚBLICOS

135

ACESSÓRIOS	Reduzida (diâmetro de 60 cm) e para Pessoa em Cadeira de Rodas (0,80 m x 1,20 m)?							
	154 Para os mictórios suspensos, a altura da borda frontal é de 0,60 m a 0,65 m?		X					7.10.4.3
	155 Acionamento da descarga é do tipo alavanca ou automática e possui altura de 1,00 m do piso?		X					7.10.4.3
	156 O mictório possui barras de apoio em ambos os lados com afastamento de 0,30 m (a partir do eixo), comprimento mínimo de 0,70 m e fixadas a altura de 0,75 m do piso acabado?		X					7.10.4.3
	157 Se existir ducha higiênica, está instalada de 0,45 a 1,20 do piso e distante de 0,25 a 0,43m da borda lateral da bacia?		X					7.5. m) Figura 14
	158 O espelho, quando instalado em parede sem pias, possui borda inferior a, no máximo, 0,50 m e a borda superior a, no mínimo, 1,80 m do piso?		X					7.11.1
	159 O espelho, quando instalado sobre o lavatório, possui borda inferior a, no máximo, a 0,90 m e a borda superior a, no mínimo, 1,80 m do piso?		X					7.11.1
	160 A papeleira embutida está em altura mínima de 0,55 m (eixo) do piso e dista 0,20 m da borda frontal da bacia?		X					7.11.2
	161 A papeleira de sobrepor está alinhada com a borda frontal da bacia e o acesso ao papel está a 1,00 m do piso acabado?		X					7.11.2
	162 Os acessórios (papeleira, cabide e porta-objetos) atendem à altura entre 0,80 m e 1,20 m?		X					7.11.3 7.11.4
	163 As dimensões mínimas do boxe de chuveiro são de 0,90 m x 0,95 m?		X					7.12.1.2
	164 Caso exista porta no boxe, esta possui vão com largura livre mínima de 0,90 m confeccionada em material resistente a impacto?		X					7.12.1.1
	165 O registro do chuveiro está a 1,00 m do piso acabado e a 0,45 m de distância do banco?		X					7.12.2 Figura 126
	166 Há banco instalado na parede lateral ao chuveiro, com dimensões mínimas de 0,70 m x 0,45 m, e altura de 0,46 m do piso acabado?		X					7.12.3 Figura 126.b)
	167 No boxe há barra de apoio de 90° na parede lateral ao banco e barra vertical na parede de fixação do banco?		X					7.12.3 Figura 126.a)
	168 O piso do boxe de chuveiro é antiderrapante, está nivelado com o piso adjacente e possui grelhas ou ralos fora da área de manobra e transferência?		X					7.12.4
BOXE DE CHUVEIRO								

ANTONÍOS FREIRE
Chave José Quirino Soárez
Projetos - GEA / PROBET



136

BANHEIRA	169	Há área de transferência (0,80 m x 1,20 m) lateral à banheira?		X				7.13.2 Figuras 127 e 128	
	170	A banheira possui altura máxima de 0,46 m?		X				7.13.2.1	
	171	O acionamento da banheira do comando deve estar a uma altura de 0,80 m do piso acabado?		X				7.13.2.3	
	172	A banheira possui duas barras de apoio horizontais na parede frontal e uma vertical na parede lateral?		X				7.13.2.4 Figura 129	
ÁREA COMUM DOS VESTIÁRIOS	173	Os vestiários acessíveis estão localizados em rotas acessíveis?		X				7.3.1	
	174	Existe vestiário acessível com entrada independente?						7.4.2	
	175	As superfícies de piso dos vestiários acessíveis possuem revestimento regular, firme, estável, não trepidante e antiderrapante, estando secas ou molhadas?		X				7.12.4	
	176	Há, no mínimo, 5% do total de cada peça instalada acessível, com no mínimo uma, consideradas separadamente, se houver divisão por sexo?		X				7.4.5	
	177	Há sinalização de emergência?		X				7.4.2.2	
	178	Os vestiários acessíveis possuem dispositivo de sinalização de emergência (alarme sonoro e visual) próximo à bacia, acionado através de pressão ou alavanca, instalado à 40 cm do piso e com cor contrastante?		X				5.6.4.1	
	179	Os interruptores foram instalados em altura de 0,60m a 1,00 m do piso?		X				4.6.9	
	180	A sinalização visual está associada à sinalização tática em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora?		X				5.4.1	
	181	As portas, quando abertas, possuem vôo livre de 0,80 m de largura e 2,10 m de altura?		X				6.11.2.4	
	182	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado na parte interna da porta e maçaneta tipo alavanca?		X				6.11.2.7 Figura 84; 7.11.5	
CABINAS	183	Nos locais de prática esportiva, as portas tem largura mínima de 1m nas circulações destinada a praticantes?		X				6.11.2.4; 6.11.2.12; 10.11.1	
	184	As cabines individuais acessíveis possuem superfície para troca de roupas na posição deitada, de dimensões mínimas de 0,70 m de largura, 1,80 m de comprimento e altura de 0,46 m?		X				7.14.1	
	185	Há duas barras de apoio horizontais junto à superfície de troca de roupas com comprimento mínimo de 0,80 m.		X				7.14.1	

Charles Góes
ADM DE PROJETOS
Gabinete do Prefeito
DATA: 05/04/2019



132

	instaladas na cabeceria a 0,30 m da lateral e na lateral a 0,50 m da cabeceria, ambas em altura de 0,75 m do piso acabado?							
186	A porta da cabina, quando aberta, possui vão livre com largura de 0,80 m ou 1,00 m, em locais de prática esportiva, com abertura para o lado externo da cabina?		X				7.14.1; 10.11.1	
187	A porta da cabina possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, fixado na parte interna da porta e sistema de travamento acessível?		X				7.5.f) Figura 84	
188	O espelho, quando instalado, possui borda inferior a 0,30 m e a borda superior a, no mínimo, 1,80 m do piso?		X				7.14.1	
BANCOS	Os bancos para vestiários possuem encosto e profundidade mínima de 0,45 m, largura mínima de 0,70 m e altura de 0,46 m do piso, e possuem um espaço livre inferior com 0,30 m de profundidade?		X				7.14.2	
	Os bancos possuem área de transferência lateral com dimensões mínimas de 0,80 x 1,20 m?		X				7.14.2 Figura 131	
ARMÁRIOS	A altura de utilização dos armários está entre 0,40 m e 1,20m do piso acabado?		X				7.14.3	
	A altura de fixação dos puxadores dos armários está entre 0,40 m e 1,20 m?		X				7.14.3	
	As prateleiras possuem profundidade que variam entre 0,25 e 0,43, a depender da altura de cada prateleira, conforme figura 14 da NBR 9050?		X				7.14.3 4.6.2 Figura 14	
	As projeção de abertura das portas dos armários permite área de circulação mínima de 0,90 m?		X				7.14.3	
ACESSÓRIOS	Os cabides e porta-objetos estão a uma altura entre 0,80 m e 1,20 m?		X				7.14.5	
	O porta-objetos possui profundidade máxima de 0,25 m?		X				7.14.5	
MOBILIÁRIO (EXTERNO E INTERNO)	O mobiliário urbano está localizado junto a uma rota acessível e fora da faixa livre para circulação de pedestre?		X				4.3.3 8.1	
	Os assentos públicos possuem altura e profundiade entre 0,40 e 0,45 m, largura individual entre 0,45 e 0,50 m e encosto com ângulo entre 100° e 110°?		X				8.9.1	
	Em locais de atendimento ao público, existe assento de uso preferencial sinalizado com o Símbolo Internacional de Acesso e com os simbolos de gestante, pessoa com criança de colo, pessoa idosa, pessoa obesa e pessoa com mobilidade reduzida?		X				5.3.2 Figuras 31 e 32; 5.3.5.1 Figuras 35 a 39	

Charles Jr. Gómez
Assessoria Projeto
Sociedade Quanto Bem
Socorro - Ceará (1400-11)



138

	200	Em locais de atendimento ao público, existe assento para pessoa obesa (5% com no mínimo um)?		X					10.19	
	201	O assento para pessoa obesa possui largura mínima de 0,75 m, profundidade entre 0,47 m e 0,51 m e altura do assento entre 0,41 m e 0,45 m e suporta carga de 250 Kg?		X					4.7	
	202	O mobiliário não interrompe a livre passagem, nos espaços de circulação das rotas acessíveis?		X					4.3.3	
	203	Há M.R (0,80 x 1,20 m) ao lado dos assentos fixos e fora da faixa para circulação de pedestres?		X					8.9.3	
	204	A circulação entre os móveis ou passageiros internos é, no mínimo, de 0,90 m e possui áreas de giro para retorno?		X					4.3	
	205	As mesas possuem largura mínima de 0,90 m e altura da superfície de trabalho entre 0,75 m e 0,85 m?		X					9.3.1.3	
	206	As mesas permitem aproximação frontal da cadeira de rodas, com uma altura livre mínima de 0,73 m embaixo da superfície de trabalho, garantindo largura mínima de 0,80 m e profundidade mínima de 0,50 m?		X					9.3.1.4	
	207	Em pontos de embarque e desembarque de transporte público, se houver assentos fixos e/ou apoios isquiatéricos, há também espaço para P.C.R com dimensões de 0,80 m x 1,20 m?		X					8.2.1.2	
	208	Há sinalização informativa sobre as linhas disponíveis nos pontos de ônibus, dos tipos visual e sonora?		X					8.2.1.3 5.2.7	
	209	Em edificações de grande porte e equipamentos urbanos, há pelo menos um telefone que transmite mensagens de texto (TDD) ou tecnologia similar, instalado a uma altura entre 0,75 m e 0,80 m do piso acabado?		X					8.3.2	N/A
TELÉFONES	210	Pelo menos um telefone de cada conjunto assegura dimensão e espaço apropriado para aproximação, alcance, manipulação e uso, devidamente sinalizado?		X					8.3.1 8.1	N/A
	211	Caso exista cabina telefônica, pelo menos uma é acessível e possui dimensões que garantem um M.R (0,80 m x 1,20 m) com aproximação frontal?		X					8.4.2	N/A
	212	O telefone da cabina acessível está instalado suspenso, na parede oposta à entrada?		X					8.4.2	N/A
	213	Em frente à cabina há espaço para rotação de 180° de cadeira de rodas (1,50 x 1,20 m)?		X					8.4.2	N/A

Clarice Góes
201500025-9002700
Clarice Góes Góes
Tel: (62) 3281-5400/52



139

VEGETAÇÃO	214	Se houver áreas drenantes de árvores invadindo as faixas livres do passeio, há grades de proteção, com viés de no máximo 15 mm?		X				8.8.3	N/A
	215	O balcão de atendimento e/ou informações está facilmente identificado e localizado em rota acessível?		X				9.2.1.1	
	216	Os balões de atendimento e/ou informações garantem um M.R frontal?		X				9.2.1.2	
	217	Há circulação adjacente aos balões que permita giro de 180° (1,20 x 1,50 m) de cadeira de rodas?		X				9.2.1.2	
	218	Balcão de atendimento possui superfície com largura mínima de 0,90 m e altura entre 0,75 m a 0,85 m do piso, assegurando-se largura livre mínima sob a superfície de 0,80 m?		X				9.2.1.4	
	219	Balcão de informações possui superfície com largura mínima de 0,90 m e altura entre 0,90 m a 1,05 m do piso, assegurando-se largura livre mínima sob a superfície de 0,80 m?		X				9.2.3.4	
	220	Balcão de atendimento ou de informação possui altura livre sob o tampo de no mínimo 0,73 m e profundidade livre mínima de 0,30 m, de modo que a pessoa em cadeira de rodas tenha a possibilidade de avançar sob o balcão?		X				9.2.1.5 9.2.3.5	
	221	Os balões possuem o Símbolo Internacional de Acesso próximo à parte rebatizada?		X				5.3.2.2	
	222	Em áreas de atendimento, no caso de dispensas de senha ou totens de autoatendimento, estes estão localizados em área de piso nivelado e sem obstruções?		X				9.4.3.2	N/A
AUTO-ATENDIMENTO	223	Pelo menos um desses equipamentos possui um M. R. para aproximação (frontal e alcance visual frontal ou lateral) de pessoa em cadeira de rodas?		X				9.4.3.4	N/A
	224	Os controles estão localizados entre 0,80 m e 1,20 m do piso, com profundidade de no máximo 0,30 m em relação à face frontal externa do equipamento?		X				9.4.3.5	N/A
	225	O equipamento apresenta instruções e informações visuais e auditivas ou tátteis em posição visível, conforme Seção 5?		X				9.4.3.8	N/A
	226	No caso de displays de senhas, a informação é compreensível por pessoas com deficiência, sendo apresentada de forma visual e sonora?		X				5.1.3	N/A
	227	Os bebedouros estão instalados com no mínimo duas alturas diferentes de boca: 0,90 m e outra entre 1,00 m e 1,10 m em relação ao piso acabado?		X				8.5.1.2	N/A

Charles J. Glavin
CONCESSIONÁRIO PROJETOS
Dudu José Coimbra Werneck
Mun. de Itarema/CE



140



228	O bebedouro de 0,90 m possui altura livre inferior de 0,73 m?		X					8.5.1.3	N/A
229	Há possibilidade de aproximação frontal sob o equipamento, garantido um M.R.?		X					8.5.1.3	N/A
230	Having copos descartáveis, estes estão entre 0,80 m e 1,20 m do piso?		X					8.5.2	N/A
231	Os outros modelos (garração, filtro, etc.), assim como o manuseio dos copos, estão posicionados na altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado?		X					8.5.2	N/A
232	Estes modelos permitem a aproximação lateral de uma Pessoa com Cadeira de Rodas?		X					8.5.2	N/A

* A ser preenchido pelo Proponente na entrega de documentação para a Mandatária / Concedente, referente a 1ª etapa de verificação (análise do Projeto Engenharia)

** Será verificado pelo Convenente no Projeto Executivo de Acessibilidade

*** A Mandatária verificará somente os itens inseridos na rota acessível (indicada no projeto) marcados com "SIM" nos instrumentos de transferência com valor de repasse acima de R\$ 5 milhões.

N/A - Não se aplica; s-sim; n-não

Clarice Góes
JOHANES GÖES FILHO
Clarice José Quirino Barreto
Data: 09/08/2018



X
141



III. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA
PANTERNAÇÃO DO ACESSO À ORLA DO RIO ABACATHIRI - PT 1087409-35



LEIAIS
USUÁRIOS (24)

TOTAL

USUÁRIOS (36)

CONODRAMA PESCO-FINANCIERO															
LIN	USUÁRIOS (24)	TOTAL	USUÁRIOS (36)												
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	82.249,00	7.70%	9.00%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%				
2.0	SERVICOS PRELIMINARES	180.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
3.0	PREPARAÇÃO DO TERREIRO	41.30,63	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%				
4.0	CAMADA DE BASE	708.031,15	11,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%				
5.0	IMPRIHACAO E PINTURA DE LITAGAO	77.188,53	9,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%				
6.0	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - 750	711.696,75	0,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%				
7.0	DRENAGEM	413.490,52	9,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%				
8.0	BALIZAÇÃO	39.693,43	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
9.0	SERVIÇOS FINAIS	61.233,36	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
	MONTAGEM/ALUGUEL	100,00%	9,87%	10,39%	10,39%	10,39%	10,39%	10,39%	10,39%	10,39%	10,39%				
	TOTAL	2.399.293,15	85.340,89	205.213,57	240.265,02	207.089,02	254.129,35	240.867,21	221.063,96	213.419,23	227.459,22	202.491,41	217.538,03	167.789,24	2.399.593,15

Charles Ober

SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO
SOCIAL

Itarema-CE

10/07/2019

143



IV. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA
PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A ORLA DO RIO ARACATIMIRIM - PT 1067409-35
ITAREMA - CEARÁ

ORÇAMENTO BÁSICO



BDI UTILIZADO: 23,52%

TABELAS UTILIZADAS: SINAPI/ABR/2021 S/
DESENFAÇÃO e SEINFRA_22

ITEM	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO	PERCENTUAL
1.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					82.249,00	3,43%
1.1	COMPOSIÇÃO	COMP_1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	100,00	665,88	822,49	82.249,00	3,43%
2.0			SERVICOS PRELIMINARES					9.647,99	0,40%
2.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	154,65	191,02	1.146,12	0,05%
2.2	SEINFRA	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	1.330,00	3,69	4,56	6.064,80	0,25%
2.3	SINAPI	99064	LOCACAO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	4.130,62	0,48	0,59	2.437,07	0,10%
3.0			PREPAREACAO DO TERRENO					4.130,62	0,17%
3.1	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA; AF 11/2019	M2	41.306,20	0,08	0,10	4.130,62	0,17%
4.0			CAMADA DE BASE					708.031,15	29,51%
4.1	SINAPI	96388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVO SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	13.734,31	7,87	9,72	133.497,49	5,56%
4.2	SEINFRA	C3211	ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	13.734,31	4,21	5,20	71.418,41	2,98%
4.3	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	313.142,27	1,25	1,54	482.239,10	20,10%
4.4	SEINFRA	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	13.734,31	1,23	1,52	20.876,15	0,87%
5.0			IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO					368.931,15	15,37%
5.1	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30, AF 11/2019	M2	34.697,21	6,77	8,36	290.068,68	12,09%
5.2	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C, AF 11/2019	M2	34.697,21	1,84	2,27	78.762,67	3,28%
6.0			TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD					711.986,75	29,67%
6.1	SINAPI	97807	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020	M2	34.697,21	16,61	20,52	711.986,75	29,67%
7.0			DRENAGEM					413.490,52	17,23%
7.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	8.261,24	36,14	44,64	368.781,75	15,37%
7.2	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	1.115,21	32,46	40,09	44.708,77	1,86%
8.0			SINALIZAÇÃO					39.992,41	1,67%
8.1	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	1.652,25	15,26	18,85	31.144,91	1,30%
8.2	SEINFRA	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÉNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	M2	10,00	716,28	884,75	8.847,50	0,37%
9.0			SERVICOS FINAIS					61.233,36	2,55%
9.1	SEINFRA	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	1.330,00	3,69	4,56	6.064,80	0,25%
9.2	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	34.697,21	1,29	1,59	55.168,56	2,30%

TOTAL GERAL 2.399.593,15

O orçamento importa o valor de : dois milhões, trezentos e noventa e nove mil, quinhentos e noventa e três reais e quinze centavos

Cláudia Góis
JOVANELES FARIAS
Equipe José Quirino Barroso
084-981-3281139-7

R
145



V. MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA
PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A ORLA DO RIO ARACATIMIRIM - PT 1067409-35
ITAREMA - CEARÁ

MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS



ITEM	CÓDIGO	SERVIÇOS	Comprimento	x	Largura	x	Quantidade	=	Total	%
1.0	1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					100,00	=	100,00	%
1.1	COMP.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					Total	=	100,00	%
2.0	2.0	SERVICOS PRELIMINARES								
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	Comprimento	x	Largura	x	Quantidade	=	Área	
			3,00	x	2,00	x	1,00	=	6,00	M2
							Total	=	6,00	M2
2.2	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	Comprimento	x			Quantidade	=	Total	
			carregadeira de pneus		133,00	x	1,00	=	133,00	KM
			trator de esteiras		133,00	x	1,00	=	133,00	KM
			escavadeira hidráulica		133,00	x	1,00	=	133,00	KM
			rolo compactador vibratório		133,00	x	1,00	=	133,00	KM
			motoniveladora potência básica líquida		133,00	x	2,00	=	266,00	KM
			rolo compactador de pneus		133,00	x	2,00	=	266,00	KM
			trator de pneus		133,00	x	1,00	=	133,00	KM
			máquina demarcadora de faixa de tráfego		133,00	x	1,00	=	133,00	KM
							Total	=	1330,00	KM
2.3	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	Comprimento	x			Quantidade	=	Total	
			4130,62	x			1,00	=	4130,62	M
							Total	=	4130,62	M
3.0	3.0	PREPARAÇÃO DO TERRENO								
3.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	Comprimento	x	Largura	x	Quantidade	=	Área	
			4130,62	x	10,00	x	1,00	=	41306,20	M2
							Total	=	41306,20	M2
4.0	4.0	CAMADA DE BASE								
4.1	96388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOS)	Comprimento	x	Largura	x	Altura	x	Quantidade	=
			4130,62	x	9,50	x	0,35	x	1,00	=
									Volume	
									13734,31	M3
									Total	=
4.2	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA								
		Igual ao item 4.1								
									Volume	
									Item 4.1	=
									13734,31	M3
									Total	=
4.3	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/	Volume	x	DMT	x	Empolam.	=	Total	
			13734,31	x	19,00	x	120%	=	313142,27	M3XKM
									Total	=
4.4	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA								
		Igual ao item 4.1								
									Volume	
									Item 4.1	=
									13734,31	M3
									Total	=
5.0	5.0	IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO								
5.1	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	Comprimento	x	Largura	x	Quantidade	=	Área	
			4130,62	x	8,40	x	1,00	=	34697,21	M2
							Total	=	34697,21	M2
5.2	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	Comprimento	x	Largura	x	Quantidade	=	Área	
			4130,62	x	8,40	x	1,00	=	34697,21	M2
							Total	=	34697,21	M2
6.0	6.0	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD								
6.1	97807	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020	Comprimento	x	Largura	x	Quantidade	=	Área	
			4130,62	x	8,40	x	1,00	=	34697,21	M2
							Total	=	34697,21	M2
7.0	7.0	DRENAGEM								
7.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13	Comprimento	x			Quantidade	=	Total	
							4130,62	x	2,00	
									=	
									8261,24	M
									Total	=
7.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	Comprimento	x			Quantidade	=	Total	
			estacas	inicial	final	Comprimento	x			
				7+9,31	10+00	50,69	x	1,00	=	
				14+00	17+00	60,00	x	1,00	=	
				19+9,31	20+12,68	23,37	x	1,00	=	
				25+7,79	26+13,39	25,60	x	1,00	=	
				28+1,7	29+5,26	23,56	x	1,00	=	
				44+12,98	48+16,74	83,76	x	1,00	=	
				57+10,1	61+4,31	74,21	x	1,00	=	
				67+12,33	71+2,18	69,85	x	1,00	=	
				71+14,89	74+2,46	47,57	x	1,00	=	
				90+15,72	94+10,48	74,76	x	1,00	=	
				95+9,62	99+4,13	74,51	x	1,00	=	
				103+18,34	107+15,11	76,77	x	1,00	=	
				116+13,36	120+6,37	73,01	x	1,00	=	
				124+18,72	129+4,4	85,68	x	1,00	=	
				129+10,96	132+0,07	49,11	x	1,00	=	
				141+3,82	144+12,97	69,15	x	1,00	=	
									69,15	M

Assinatura: [Signature]
JOSE MARCELO VIEIRA DA SILVA
Coordenador do Projeto
Data: [Date]

H7



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA
PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A ORLA DO RIO ARACATIMIRIM - PT 1067409-35
ITAREMA - CEARÁ



MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS



ITEM	CÓDIGO	SERVIÇOS	147+15,7	151+17,36	81,66	x	1,00	=	81,66	M
			1793,32	182+15,27	71,95	x	1,00	=	71,95	M
							Total	=	1115,21	M
8.0 SINALIZAÇÃO										
8.1	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	Comprimento 4130,62	x x	Largura 0,10	x	Quantidade 4,00	=	Área 1652,25	M2
							Total	=	1652,25	M2
8.2	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	Área 0,50	x x	Quantidade 20,00	=	Área 10,00	=	10,00	M2
							Total	=	10,00	M2
9.0 SERVIÇOS FINAIS										
9.1	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS					Item 2.2	=	1330,00	KM
		Igual ao item 2.2					Total	=	1330,00	KM
9.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	Comprimento 4130,62	x x	Largura 8,40	x	Quantidade 1,00	=	Área 34697,21	M2
							Total	=	34697,21	M2

Cláudio José Góes
TÉCNICO PROJETO
Gabinete José Quirino Barroso
EMPRO - EMURB

H
148



VI. COMPOSIÇÕES DE PREÇO NÃO TABELADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA
PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A ORLA DO RIO ARACATIMIRIM - PT 1067409-35
ITAREMA - CEARÁ

COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS NÃO TABELADAS



QUADRO RESUMO DE COMPOSIÇÕES

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	CUSTO S/ BDI	CUSTO C/ BDI
COMP.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	665,88	822,49

COMP.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	CONSUMO	UNID.	CUSTO	TOTAL
CÓD.	DESCRIÇÃO					
SERVIÇOS						
90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3	H	105,16	315,48	
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	12	H	29,2	350,40	
					TOTAL SERVIÇOS	665,88
					TOTAL SIMPLES	665,88
					ENCARGOS SOCIAIS INCLUSO	
					BDI (23,52%)	156,61
					TOTAL GERAL	822,49

Charles José Gómez
AUTONOMUS PROJECT
CRAVATTE JOSE GOMES FERREIRA
Prof. Civil - CRP 11/0021

150



VII. COMPOSIÇÕES DE BDI



VERSÃO 9 - 27/07/2020

PREENCHER OS CAMPOS EM AMARELO

A senha para desproteger a planilha é o nº 1. Vá em (Ferramentas/ Proteger) ou (Revisão/Proteger Planilha)

17/05/2021

Prefeitura Municipal de ITAREMA -

PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A ORLA DO RIO ARACATIMIRIM - PT 1067409-35

Construção de Rodovias e Ferrovias

1 Declarações de responsabilidade do ORÇAMENTISTA

1.1 Fórmula de cálculo do BDI:

A fórmula do BDI e os valores de referência de suas parcelas constam no Acórdão 2.622/2013 – Plenário.

BDI SEM DESONERAÇÃO	23,52%
<i>Este percentual está na faixa de Referência do BDI.</i>	

O Orçamento é Desonerado?	NÃO
O BDI ADOTADO é:	23,52%

O Memorando-Circular 1651/2018/DIREX/SEDE do DNIT trata do cálculo das despesas financeiras com base na taxa SELIC. Ele foi aplicado?

NÃO

PARCELAS DO BDI		
COD	DESCRÍCION	%
AC	Administração central	4,67%
S + G	Seguro e garantia	0,74%
R	Risco	0,97%
DF	Despesas financeiras	1,02%
L	Lucro	7,30%
I	Impostos	6,65%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%

Tabela 2

Construção de Rodovias e Ferrovias			
Parcela do BDI	1 Quartil	Médio	3 Quartil
Administração Central	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	6,64%	7,30%	8,66%
PIS, COFINS e ISSQN	CONFORME LEGISLAÇÃO		

Op. SIM NÃO

Referenciais do BDI conforme o Tipo de Obra	Construção de Rodovias e Ferrovias		
	1 Quartil	Médio	3 Quartil
	19,60%	20,87%	24,23%

1.2 Declaração referente ao SINAPI

Os valores dos serviços com itens que possuem a legenda "AS" (ou seja, que possuem custos referentes a São Paulo) são adequados ao empreendimento em questão.

1.3 Os serviços orçados são suficientes para a execução do objeto, inclusive:

SIM Foi orçado mobilização e/ou desmobilização.

SIM Foi orçado administração local.

NÃO Não foi necessário orçar canteiro obras.

Responsável Técnico pelo Orçamento

CLÁUDIO JOSÉ QUEIROZ BARROS
RNP: 060433694-2


152 X



2 Declarações de responsabilidade do TOMADOR

2.1 Declaração Informativa referente ao ISS

- A alíquota de ISS prevista no Código Tributário Municipal, para o tipo de intervenção em tela é de:
- A base de cálculo sobre a qual incide a referida alíquota equivale ao seguinte percentual do valor da obra, em virtude da exclusão dos valores referentes aos materiais não produzidos em canteiro:
- A alíquota efetiva de ISS a ser utilizada no BDI é:



2.2 Declaração referente ao Tipo de Orçamento

O Orçamento NÃO Desonerado é mais adequado para a Administração Pública que o Desonerado.

2.3 Declaração referente ao Regime de Execução

O regime de execução da obra em tela será:

EPG - EMPREITADA PREÇO GLOBAL	Op.	empreitada preço	Op. / Empreitada preço unitário	outro

2.4 Declaração referente à Data Base do Orçamento

A data base do orçamento é

abr/21

2.5 Ratificamos o BDI adotado: 23,52%. Este percentual está na faixa de Referência do BDI.

2.6 O empreendimento atende ao objetivos do Programa e possuiá funcionalidade imediata.

Prefeito: Elizeu Charles Monteiro
Prefeitura Municipal de Itarema/CE

153



VIII. ENCARGOS SOCIAIS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA
PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A ORLA DO RIO ARACATIMIRIM - PT 1067409-35
ITAREMA - CEARÁ**




ENCARGOS SOCIAIS PARA SERVIÇOS DA TABELA SINAPI-CE

VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2018

CÓDIGO	DESCRÍÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Reposo Semanal Remunerado	17,84%	Não Incide	17,84%	Não Incide
B2	Feriados	3,71%	Não Incide	3,71%	Não Incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%	10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	Não Incide	1,55%	Não Incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%	8,71%	6,73%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	Total	44,41%	16,46%	44,41%	16,46%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%	5,40%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%	4,85%	3,75%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%	3,90%	3,01%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%	0,45%	0,35%
C	Total	14,73%	11,38%	14,73%	11,38%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,77%	16,34%	6,06%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,35%	0,48%	0,37%
D	Total	7,91%	3,12%	16,82%	6,43%
TOTAL(A+B+C+D)		83,85%	47,76%	112,76%	71,07%

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET


 Cláudia José Queiroz Neto
 10/09/2018


 155



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA
PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A ORLA DO RIO ARACATIMIRIM - PT 1067409-35
ITAREMA - CEARÁ**

ENCARGOS SOCIAIS PARA SERVIÇOS DA TABELA SEINFRA-CE



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERACAO		SEM DESONERACAO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Reposo Semanal Remunerado	17,84%	Não Incide	17,84%	Não Incide
B2	Feriados	3,71%	Não Incide	3,71%	Não Incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%	10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	Não Incide	1,55%	Não Incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%	8,71%	6,73%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	Total	44,41%	16,46%	44,41%	16,46%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%	5,40%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%	4,85%	3,75%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%	3,90%	3,01%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%	0,45%	0,35%
C	Total	14,73%	11,38%	14,73%	11,38%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,77%	16,34%	6,06%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,35%	0,48%	0,37%
D	Total	7,91%	3,12%	16,82%	6,43%
TOTAL(A+B+C+D)		83,85%	47,76%	112,76%	71,07%


 Claudio José Góes
 Prefeito de Itarema
 2014-2017


 Jota Barros
 Jota Barros Projetos e Assessoria



IX. PEÇAS GRÁFICAS




X. ART

160

PROJETO APROVADO

MELHORAMENTO
INTERNA DA RUA
ESTRELA E PRAÇA ITATEMA



REFENCIAS

PROJETO DE:

PROJETO DE
MELHORAMENTO
INTERNA DA RUA
ESTRELA E PRAÇA ITATEMA


01/07
01/07



PROJETO DE
MELHORAMENTO
INTERNA DA RUA
ESTRELA E PRAÇA ITATEMA

01/07
01/07

PROJETO DE
MELHORAMENTO
INTERNA DA RUA
ESTRELA E PRAÇA ITATEMA

01/07
01/07






PROJETO APROVADO



ECONOMIC POLICIES






161

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
527

PROJETO APROVADO

MARCELA NUNES
ACERTANÇO DE INFRAESTRUTURA
MORALIZAR E SEPARAR PÁGINAS




162




529

PROJETO APROVADO



PROJETO APROVADO

METAS A SOLICITAR
SECRETARIA DE FINANÇAS E TUTUBA,
INACIUNDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS






165



PROJETO APROVADO

METRÍCA SOLSA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,
ACOBRALHADORES E SERVIÇOS PÚBLICOS



COMISSÃO PERMANENTE DE LICENCIAMENTO
532
Pecém
Ceará
Brasil

PROJETO APROVADO	DATA: 01/04/2010
SECRETARIA DE AVIAÇÃO MUNICIPAL, PROMOÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	PROJETO DE BIANUCAÇÃO HORIZONTAL
SETOR DE DESENHO E A BASE DE PROJETOS AERONÁUTICOS	PERÍODO MUNICIPAL DE UTILIZAÇÃO: 01/01/2010
CONFIRMADO: 01/04/2010	PROJETO DE BIANUCAÇÃO HORIZONTAL
ALTERAÇÕES:	PERÍODO MUNICIPAL DE UTILIZAÇÃO: 01/01/2010
APROVAÇÃO:	PROJETO DE BIANUCAÇÃO HORIZONTAL
PROJETO DE BIANUCAÇÃO HORIZONTAL	PERÍODO MUNICIPAL DE UTILIZAÇÃO: 01/01/2010
PLANEJAMENTO E DESAFIOS CONSTITUTIVOS	PERÍODO MUNICIPAL DE UTILIZAÇÃO: 01/01/2010
INTERVENÇÕES:	PERÍODO MUNICIPAL DE UTILIZAÇÃO: 01/01/2010
REVISÃO:	PERÍODO MUNICIPAL DE UTILIZAÇÃO: 01/01/2010
ANEXOS:	PERÍODO MUNICIPAL DE UTILIZAÇÃO: 01/01/2010

PROJETO APROVADO



MARCELO FONSECA
SECRETARIA DE AVIAÇÃO MUNICIPAL,
PROMOÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROJETO DE BIANUCAÇÃO HORIZONTAL
SETOR DE DESENHO E A BASE DE PROJETOS AERONÁUTICOS

CONFIRMADO:

ALTERAÇÕES:

APROVAÇÃO:



162



533

PROJETO APROVADO

MÍLIA SANTANA
**SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA,
DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS PÚBLICOS**

FONDAZIONE CIMA
RETRIBUZIONE A BASE DI REDEMA ACCORDI
CONOSCENZE VERSO IL VIDEO


A schematic diagram of a U-shaped or L-shaped pipe. The pipe has two main vertical sections meeting at a 90-degree angle. There are five circular ports along the pipe's length, each containing a circled number: 1 at the top of the left vertical section, 2 at the bottom of the left vertical section, 3 at the top of the right vertical section, 4 at the middle of the right vertical section, and 5 at the bottom of the right vertical section.

卷之三


THE JOURNAL OF CLIMATE

RECEBIMENTO DE BOMBEIROS E BOMBEIRO-ESCRITÓRIO
DE BOMBEIROS E BOMBEIRO-ESCRITÓRIO

www.pearsoned.co.uk





168



PROJETO APROVADO

Maria da Glória
MEDEIROS SOUZA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,
MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS


ANNA HOGAARD, COORDINADORA
REFLEXOES ETÍQUA E BASE DE PENSAMENTO APLICADA
COMUNICOS ESTERIADOS





539

PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE FORTALEZA		D404	
		(01) 3222-1000	
PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE FORTALEZA ELENCO DE AUTORES		15	
PROJETO DE LEI MUNICIPAL DE FORTALEZA PLAÇA DA BICICLETA			
<p>RESUMO Aprovado o Projeto de Lei Municipal nº 404/2014, que institui a "Plaça da Bicicleta", no Município de Fortaleza, Estado do Ceará.</p>			
<p>DETALHAMENTO O Projeto de Lei nº 404/2014, de autoria do Vereador Dr. Júlio César, visa instituir a "Plaça da Bicicleta", no Município de Fortaleza, Estado do Ceará.</p>			
<p>ANEXOS O Projeto de Lei nº 404/2014, contém os seguintes anexos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anexo I: Projeto de Lei nº 404/2014. - Anexo II: Projeto de Decreto nº 001/2014. - Anexo III: Projeto de Decreto nº 002/2014. 			



EBC 77(2010)

PROJETO APROVADO

Ministério das
MELHOR NOVA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,
MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS

PLACAS DE AUTODISCPLINA		PLACAS REGULAMENTARES		PROJETO APROVADO	
PLACA	USO	PLACA	USO	PLACA	USO
	Indicar que o caminho é curto e perigoso.		Indicar que o caminho é curto e perigoso.		Indicar que o caminho é curto e perigoso.
	Indicar que o caminho é curto e perigoso.		Indicar que o caminho é curto e perigoso.		Indicar que o caminho é curto e perigoso.
	Indicar que o caminho é curto e perigoso.		Indicar que o caminho é curto e perigoso.		Indicar que o caminho é curto e perigoso.
	Indicar que o caminho é curto e perigoso.		Indicar que o caminho é curto e perigoso.		Indicar que o caminho é curto e perigoso.
	Indicar que o caminho é curto e perigoso.		Indicar que o caminho é curto e perigoso.		Indicar que o caminho é curto e perigoso.





Figura 2-2. Peces en libertad con su nombre científico




PLAZAS DE CONCENTRACIÓN	
PLACE	ADDRESS
PARE	100-100

THERMOCHEMISTRY

PROJETO APROVADO





175

SEÇÃO TIPO DE PAVIMENTAÇÃO



EM TANGENTE



SEQUÊNCIA EXECUTIVA

- 1 - EXECUÇÃO DA REGULARIZAÇÃO DO SOBLETÔ
- 2 - EXECUÇÃO DA BASE (35cm) COM SOLS DAS JAZZOS
- 3 - IMPRIMAÇÃO DA BASE
- 4 - PINTURA DE LINHAÇO DA BASE IMPRIMADA
- 5 - EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO - TSO NA LARGURA DA PISTA + ACOSTAMENTO

PROJETO APROVADO

Melissa Souza
MELISSA SOUSA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,
MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA / CE
PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A ORLA DO RIO ARACATIMIRIM
PT 1067409-35

SEÇÃO TIPO - TRECHO 1

PROJETISTA: CLAUDIO JOSÉ QUEIROZ BARROS - ENGR CIVL - CREA-CE 154190CE
ANALISTAS: PAULINA APARECIDA DE SOUZA - ENGR CIVL - CREA-CE 154190CE

PRANCHAS	1 / 1
ESQUINA	1 / 1
TIPO	1 / 1
DATA	15/06/2016
ASSINATURA	<i>Cláudio José Queiroz Barros</i>
COMISSÃO PERMANENTE DE LICENCIAMENTO	541



Charly Gómez

177



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAR à
CE20210761442
EQUIPE - ART PRINCIPAL

543

d

CNPJ

1. Responsável Técnico

CLAUDIO JOSÉ QUEIROZ BARROS

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, PÓS-GRADUAÇÃO EM ENG° DE SANEAMENTO BÁSICO E AMBIENTAL

RNP: 0604336942
Registro: 32193CE

Empresa contratada: JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI - EPP

Registro: 0000385395-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREF. MUNICIPAL DE ITAREMA - SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS CPF/CNPJ: 07.663.941/0001-54

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

Contrato: 012/2021-SEINFRA

Celebrado em: 15/02/2021

Valor: R\$ 27.050,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

OUTROS ESTRADA DE ACESSO A ORLA DO RIO ARACATIMIRIM

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: ZONA RUARAL

Cidade: ITAREMA

UF: CE

CEP: 62590000

Data de Início: 15/02/2021

Previsão de término: 16/12/2021

Coordenadas Geográficas: -2.924236, -39.912927

Finalidade: Infraestrutura

Código: 012/2021

Proprietário: PREF. MUNICIPAL DE ITAREMA - SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA,
MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS

CPF/CNPJ: 07.663.941/0001-54

4. Atividade Técnica

15 - Elaboração

Quantidade

Unidade

80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS

1,00

un

80 - Projeto > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.5 - RODOVIÁRIA

1,00

un

35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS

1,00

un

35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.5 - RODOVIÁRIA

1,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

1.0 PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A ORLA DO RIO ARACATIMIRIM PT 1067409 / 35.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

CLAUDIO JOSÉ QUEIROZ BARROS - CPF: 744.640.863-49

Local _____ de _____ de _____

PREF. MUNICIPAL DE ITAREMA - SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA,
MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS - CNPJ: 07.663.941/0001-54

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 88,78

Registrada em: 15/06/2021

Valor pago: R\$ 88,78

Nosso Número: 8214751930

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZZx6B
Impresso em: 16/06/2021 às 09:02:50 por: , Ip: 181.222.134.136S
128